



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMISION INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN**



Marzo 30, 2018 LV-BZP , SULS, 14:35 LT

Carpeta N° 604 Piper PA-46-350T S/N 46-92110 LimpioLux Argentina

**INFORMACION DE INCIDENTE GRAVE**

La aeronave LV-BZP posicionada en la Plataforma General posición transitoria N°.3 con un piloto y 5 pax con Plan de Vuelo SULS-SUPU, pone en marcha y comienza el rodaje hacia el TWY A por la línea de rodaje marcada en dicha plataforma.

Próximo a la posición transitoria N°.1 el piloto con la aeronave en movimiento realiza la comprobación de las frecuencias seleccionadas en el equipo NAV/COM desviando la atención del control de la aeronave la cual se sale de la línea de rodaje hacia la derecha impactando más adelante con su ala derecha la parte trasera de un vehículo estacionado sin gente en el área de estacionamiento vehicular.

Como resultado de dicha colisión no hubo que lamentar lesiones en la personas intervinientes, en cambio la aeronave resulto con importantes daños en su ala derecha y el vehículo estacionado resulto también con daños importantes en su carrocería y vidrio trasero.

No hubo fuego y se activó el Plan de Emergencia del Aeropuerto.

El incidente grave se produjo próximo a la hora 14:35 L

En un principio no se notifico debido a que fue catalogado como incidente, pero luego los daños y las reparaciones que hay que realizar se lo definió como Incidente Grave.

**CAUSA PROBABLE**

- La aeronave se desvía imprevistamente de su trayectoria en el rodaje e impacta contra un vehículo estacionado debidamente.
- **Causa endémica** Falta de atención en el control de la misma durante la fase de carreteo.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

### A Piloto al Mando

Estar siempre atento a la actitud/dirección que lleva la aeronave en todo momento, en caso de querer realizar procedimientos operacionales en las cuales tenga que quitar su vista del exterior de la aeronave solicitar estacionamiento o llegar a un punto de espera, activar el freno de parqueo y realizar tranquilamente sus chequeos



En la imagen se aprecia la desviación de la aeronave respecto a la línea marcada en la plataforma y como colisiona con su ala derecha contra el vehículo estacionado.