



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMISION INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN**



**AEROPUERTO INTERNACIONAL C/C Carlos A. Curbelo “Laguna del Sauce”  
Maldonado, 21 de enero de 2015**

**INFORMACION DE INCIDENTE**

**Carpeta Nº 575 ( PA31 ) Matrícula LV-JGW**

La aeronave con dos pilotos y cuatro pasajeros realizaba un vuelo de traslado desde el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce (SULS) al Aeropuerto Internacional de San Fernando (SADF) República Argentina.

En momentos que se encontraba cruzando 1500 pies en ascenso para 8000 pies, la tripulación siente una pequeña vibración, seguida de una disminución de la presión de aceite del motor Nº 1.

La tripulación disminuye la potencia del motor y observa una pérdida de aceite en el carenado del motor izquierdo. Seguidamente coloca en bandera la hélice y se corta el motor.


La aeronave regresó a SULS y aterrizó sin ninguna otra novedad.



Vista de adelante hacia atrás del motor izquierdo

## HALLAZGOS

- Se inspeccionó el motor encontrándose un orificio en el block.



DADO EL DAÑO VISTO, EL SUCESO NO CONSTITUYE NI UN ACCIDENTE NI UN INCIDENTE GRAVE.