



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMISION INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN**



Marzo 30, 2018 LV-BZP , SULS, 14:35 LT

Carpeta N° xxx Piper PA-46-350T S/N 46-92110 LimpioLux Argentina

INFORMACION DE INCIDENTE GRAVE

La aeronave LV-BZP posicionada en la Plataforma General posición transitoria n°3 con un piloto y 5 pax con Plan de Vuelo SULS-SUPU, pone en marcha y comienza el rodaje hacia el TWY A por la línea de rodaje marcada en dicha plataforma.

Próximo a la posición transitoria n°1 el piloto con la aeronave en movimiento realiza la comprobación de las frecuencias seleccionadas en el equipo NAV/COM desviando la atención del control de la aeronave la cual se sale de la línea de rodaje hacia la derecha impactando más adelante con su ala derecha la parte trasera de un vehículo estacionado sin chofer en el área de estacionamiento vehicular.

Como resultado de dicha colisión no hubo que lamentar lesiones en la personas intervinientes, en cambio la aeronave resulto con importantes daños en su ala derecha y el vehículo estacionado resulto también con daños importantes en su carrocería y vidrio trasero.

No hubo fuego y se activó el Plan de Emergencia del Aeropuerto

CAUSA PROBABLE

- La aeronave impacta en el rodaje contra un vehículo debido a la falta de atención en el control de la misma

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

A Piloto al Mando

Estar siempre atento a la actitud/dirección que lleva la aeronave, en caso de querer realizar procedimientos de operacionales en las cuales tenga que quitar su vista del exterior de la aeronave poner solicitar estacionamiento, activar el freno de parqueo y realizar tranquilamente sus chequeos



En la imagen se aprecia la desviación de la aeronave respecto a la línea marcada en la plataforma y como colisiono con su ala derecha el vehículo estacionado