



**Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno  
Intercambiador Ruta 5**

**Empresa Constructora: CUJÓ S.A.**

**Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. Pedro Echeverrygaray**

**Fecha Informe: 30-07-2022**

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a) Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:
  - i. Departamento de Gestión Ambiental y de Calidad: I.Q. Martín Goyeneche
- b) Por parte de la empresa contratista:
  - i. Encargada del Sistema de Gestión Ambiental: Arq. Daniela Zacur

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

En el marco de adecuación de los accesos a la nueva planta de celulosa UPM II a construirse en Paso de los Toros, se realizará un Bypass a la ciudad de Centenario y un Intercambiador de tránsito en la conexión del mismo con Ruta 5.

Este intercambiador comprende la construcción de un pasaje a desnivel (pasaje superior) y 2 rotondas, con sus respectivos anillos rotatorios y ramales que se detallan a continuación:

Tramo	Obra propuesta	Capa de Rodadura	Material	Espesor
Intercambiador ruta 5	Obra nueva	A ejecutar por bypass Centenario	Sub Base Granular CBR 60	15 cm
Anillo rotatorio	Obra nueva	Hormigón	Losas de Hormigón (con sobreancho)	20 cm
			Base Cementada	15 cm
			Sub Base Granular CBR 60	15 cm
Rama SE	Obra nueva	Hormigón	Losas de Hormigón (con sobreancho)	20 cm
			Base Cementada	15 cm
			Sub Base Granular CBR 60	15 cm
Rama NW	Obra nueva	Hormigón	Losas de Hormigón (con sobreancho)	20 cm
			Base Cementada	15 cm
			Sub Base Granular CBR 60	15 cm
Rama SW	Obra nueva	Carpeta asfáltica	Carpeta asfáltica	13 cm
			Base Granular CBR 80	15 cm
			Sub Base Granular CBR 60	15 cm
			Sub Base Granular CBR 40	15 cm
Rama NE	Obra nueva	Carpeta asfáltica	Carpeta asfáltica	14 cm
			Base Granular CBR 80	15 cm
			Sub Base Granular CBR 60	15 cm
			Sub Base Granular CBR 40	15 cm



Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno  
Intercambiador Ruta 5

Empresa Constructora: CUJÓ S.A.

Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. Pedro Echeverrygaray

Fecha Informe: 30-07-2022

## UBICACIÓN GENERAL




Figura 4-1 Ubicación General de la obra

### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de Inicio de los Trabajos: 21/06/2021
- b. Fecha de finalización: junio 2022
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoría: La obra está terminada, se están finalizando algunas tareas de regularización de faja y retiro del obrador.
- d. Tareas que se estaban realizando durante la auditoría: no se estaban realizando actividades.



Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno  
Intercambiador Ruta 5

Empresa Constructora: **CUJÓ S.A.**

Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. **Pedro Echeverrygaray**

Fecha Informe: 30-07-2022

## 5 Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el obrador.
- ii. Recorrido por el entorno de obra.



Figura 5-1 Lugares de interés

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento de hallazgos AA (17/11/21) – DICA & Asociados

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

### 6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

## 7 No Conformidades



**Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno  
Intercambiador Ruta 5**

**Empresa Constructora: CUJÓ S.A.**

**Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. Pedro Echeverrygaray**

**Fecha Informe: 30-07-2022**

Sin No Conformidades.

## **8 Observaciones**

Sin Observaciones.

## **9 Fortalezas**

Se ha presentado toda la documentación de información ambiental en tiempo y forma durante el período de la obra.

## **10 Oportunidades de Mejora**

Realizar el seguimiento del desarrollo de la vegetación en algunas zonas de la faja, pues se ha realizado recientemente la regularización y no se puede asegurar que contenga la cantidad necesaria de materia orgánica para evitar futuras erosiones.

## **11 Confidencialidad del contenido**

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

## **12 Lista de Distribución**

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).



Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno  
Intercambiador Ruta 5

Empresa Constructora: **CUJÓ S.A.**

Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. Pedro Echeverrygaray

Fecha Informe: 30-07-2022

## 13 Registro Fotográfico

### 13.1 Recorrido por el Obrador de INCOCI en etapa de desinstalación.



Foto 13.1-1 Vistas Obrador

### 13.2 Recorrido por el entorno del contrato



Foto 13.2-1 Vistas del entorno de la obra terminada.