INFORME PRELIMINAR

Informe Preliminar del accidente ocurrido a la aeronave: fabricante Grumman, modelo G164B, matrícula CX-BSR-R, el día 14 de Mayo de 2013, aproximadamente a las 9:30 hs.(LT) , próximo al paraje Caraguatà en el departamento de Tacuarembò .

INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS

En momentos que se realizaba un vuelo de traslado desde el lugar donde había permanecido la noche hasta la chacra de trabajo, el motor de la aeronave pierde potencia obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia, en una zona no preparada, impactando contra la vegetación de un monte nativo.

El piloto evacuó ileso la aeronave.

La aeronave resultó con daños importantes.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL.

Piloto Nacionalidad:	Uruguayo
Licencia:	Piloto Comercial N° 1303

INFORMACION SOBRE LA AERONAVE.

Fabricante:	Grumman
Modelo:	G164B
Nº de Serie:	127B
Matrícula:	CX-BSR-R
Certicado de Aero.	Vencimiento 6 Oct 2014
Seguro	Vencimiento 21 Abr 2014

MOTOR		HELICE	
Fabricante:	Pratt & Whitney	Fabricante:	Hamilton Standartd
Modelo:	R985AN14B	Modelo:	2D30
Nº de Serie:	21389	Nº de Serie:	61224