



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMISION INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN**



AEROPUERTO INTERNACIONAL C/C Carlos A. Curbelo "Laguna del Sauce" ( Punta del Este)  
Montevideo, 9 de febrero de 2016

**INFORMACION DE INCIDENTE**

Carpeta 584 CX-RHS ( PA60-602P )

Próximo a las 17:10 LT la aeronave despegaba desde SULS hacia SADF con 5 personas a bordo. Con 300 ft se hace audible y visible la alarma de fuego del motor derecho. Se combate el suceso y se aterriza con un solo motor.



Detalle del flap derecho con hollín a ambas lados de salpicaduras del agente extintor

## HALLAZGOS

- Se inspeccionó el motor no encontrándose evidencias de fuego.
- Se encontraron restos de aceite del sistema de aire acondicionado que provocó la falsa alarma de fuego.

Dentro de la normativa nacional e internacional, este hecho no constituye un accidente, ni un incidente grave.

## RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

- No las hubo.