



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMISION INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN**

Aeropuerto Internacional de Carrasco, 04 de junio de 2014.

**INFORME PRELIMINAR**

Informe Preliminar del accidente sufrido el día 27 de mayo de 2014 por la aeronave matrícula LV-CNT a las 13:50 hs. (LT) aproximadamente; en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Carmelo, Departamento de Colonia.

**INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS**

La aeronave con un piloto y ocho pasajeros se encontraba realizando un vuelo de traslado desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando (SADF) República Argentina, hasta el Aeropuerto Internacional de Carmelo (SUCM).

En momentos que la aeronave se encontraba a 10 km al SE del aeropuerto, se precipita sobre el lecho del Rio de la Plata, produciéndose el accidente.

Como resultado el piloto al mando y cuatro ocupantes fallecieron y cuatro logran sobrevivir con lesiones importantes.

La aeronave resultó destruida

No hubo fuego.

El accidente ocurrió próximo a la hora 13:50 LT.

**INFORMACION SOBRE EL PERSONAL**

Piloto al mando  
Nacionalidad: Argentino  
Licencia: Piloto Comercial de Primera Clase legajo 50703  
Certificado médico: Clase I

**INFORMACION SOBRE LA AERONAVE**

Matrícula: LV-CNT  
Fabricante: Hawker Beechcraft  
Modelo: B200  
Nº de Serie: BB-1367  
Propietario: Federico Alejandro Bonomi

Av. Wilson Ferreira Aldunate (ex Cno. Carrasco) 5519 - Telefax: 00598 26014851

[www.mdn.gub.uy](http://www.mdn.gub.uy) - e-mail: [ciaia@mdn.gub.uy](mailto:ciaia@mdn.gub.uy)

Aeropuerto Internacional de Carrasco – Canelones, Uruguay.

**MOTOR 1**

Marca: Pratt &Witney  
Modelo: PT6A-42  
Serie: PCE-94360

**HELICE 1**

Marca: Hartzell  
Modelo: HC-D4N-3A  
Serie: FY1796

**MOTOR 2**

Marca: Pratt &Witney  
Modelo: PT6A-42  
Serie: PCE-94361

**HELICE 2**

Marca: Hartzell  
Modelo: HC-D4N-3A  
Serie: FY2682



Posición final de la aeronave.