

Resultados de ensayos



Fecha de creación

23/11/2020

Tipo de publicación

Análisis y ensayos

Resumen

En este libro se podrán consultar los informes de ensayo referentes a los materiales utilizados en la ejecución de obras viales de las distintas rutas nacionales.

Ensayos de rutas 1 a 10 - Informes LATU

Recopilación de los Informes de Ensayo que realiza el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de las rutas nacionales, a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP.

Los resultados de los ensayos refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Contiene ensayos de Ruta Interbalnearia, Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3, Ruta 6, Ruta 7, Ruta 8 y Ruta 10.

Interbalnearia Molinsur

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1722974](#)

Ruta 1 M48 - Tracoviax

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758603](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758604](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771660](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758454](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758456](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756842](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756853](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758451](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756696](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756764](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756693](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756645](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756610](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1756625](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754618](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754627](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754497](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754607](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754611](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754488](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754494](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754465](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754486](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754460](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754464](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1748178](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1748182](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1748184](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751770](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1748177](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751804](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754471](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751795](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751798](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751785](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751792](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751779](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751772](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751774](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751752](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751754](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751758](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751743](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1754603](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751736](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751745](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771750](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771837](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771863](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771693](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771714](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1771738](#)

Ruta 10 - TECHINT

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1654076](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658092](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1660871](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1660872](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1664130](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1664131](#)

Ruta 2 Cujó - Ing. Mieres

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1737080](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1737082](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1737081](#)

Ruta 3 M41 Díaz Álvarez-Gofinal

[Resultados de Informes de Ensayos Nro.1640334](#)

Ruta 6 Sarandí del Yi - Stiler

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1705703](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1705704](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679283](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679284](#)

Ruta 7 Ampl. P32 - Bersur

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1705722](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1735893](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1735938](#)

Ruta 7 A° Fraile Muerto a R26

[Resultados de Informes de Ensayo Nro.1735875](#)

[Resultados de Informes de Ensayo Nro.1754542](#)

[Resultados de Informes de Ensayo Nro.1740455](#)

[Resultados de Informes de Ensayo Nro.1740450](#)

Ruta 7 Casupá-Reboledo - CVC

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1675055](#)

Ruta 8 Aº Marmarajá a Sarandí - TECHINT

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679269](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683198](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683205](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683211](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683231](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683244](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683246](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693623](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693626](#)

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693629

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693631

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693632

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693633

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693634

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693635

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693638

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693640

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693652

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693655

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693661

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693666

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693684

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693687

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693615

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693617

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693619

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693620

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679268

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679270

Ruta 8 Melo-Aceguá Ampliación C70 - CVC

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1751835](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1693692](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738311](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1697592](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1697587](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1683253](#)

Ruta Interbalnearia - Molinsur

[Resultados de Informe de Ensayo Nro. 1722974](#)

Ensayos de rutas 11 a 20 - Informes LATU

Recopilación de los Informes de Ensayo que realiza el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de las rutas nacionales, a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP.

Los resultados de los ensayos refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Contiene ensayos de Ruta 11, Ruta 12, Ruta 13, Ruta 15, Ruta 19 y Ruta 20.

[Acceder a los resultados.](#)

Ruta 11 - Serviam

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738394](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738396](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736419](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738385](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736431](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736426](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736411](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736412](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736410](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726061](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726066](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736409](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726055](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726057](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726044](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726048](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726050](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726025](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726030](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1720877](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1720889](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1716073](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1716076](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1716080](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1716063](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1716070](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1712052](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1716061](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758448](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1712034](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758439](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758443](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1758434](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736408](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726033](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1750538](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726068](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1720874](#)

Resultados de Informe de Ensayo Nro.1715914

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1720867](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1744585](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1750539](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738516](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738500](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738472](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738484](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738438](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738466](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738470](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738429](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1738434](#)

Ruta 13 C61 - MOLINSUR

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658055](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658058](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1726153](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1653970](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658053](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658057](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1675027](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1675030](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1675035](#)

Ruta 15 - COLIER

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1654075](#)

Ruta 15 - Eduardo Martínez S.A.

[Resultados de Informe de Ensayo Lote Nro.21805050](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Lote Nro.21805058](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1697612](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1705700](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736151](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1705761](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1712039](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1697612](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1712039](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1705700](#)

Ruta 15 C77 - MOLINSUR

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736142](#)

Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736149

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736139](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736146](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1736138](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1697608](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764214](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764215](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764222](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764202](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764209](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764188](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764196](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764557](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764559](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764551](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764553](#)

Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764331

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1735588](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1764290](#)

Ruta 15 H y G

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658049](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658052](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1658048](#)

Ruta 19 Durazno - Vialserv

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1744577](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1705743](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1744572](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1705754](#)

Ruta 20 - Meliter

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1737077](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1737079](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736102](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736105](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1721423](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1721420](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1737072](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736122](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736111](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736107](#)

Rutas 12 y 94 M68

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1705697](#)

[Resultados de Informe de Ensayo Nro.1705698](#)

Ensayos de rutas 21 a 30 - Informes LATU

Recopilación de los Informes de Ensayo que realiza el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de las rutas nacionales, a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP.

Los resultados de los ensayos refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Contiene ensayos de Ruta 25, Ruta 26, Ruta 27 y Ruta 30.

Ruta 25 C59 - COLIER

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1697610](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679267](#)

Ruta 26 - Ramón C. Álvarez

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1640322](#)

Ruta 26 C69 - COLIER

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679286](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679289](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679290](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690169](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690172](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690174](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1675045](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1675049](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679294](#)

Ruta 26_C78 Gofinal-Pietroboni

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740405](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740420](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740423](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740108](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740126](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739362](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740075](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1740086](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739348](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739351](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739358](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739326](#)

Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739332

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739109](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739203](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739088](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739101](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739020](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1738999](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1739005](#)

Ruta 27 - R.C. Alvarez

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690151](#)

Ruta 30 - Daniel Burgueño

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1737062](#)

Ruta 30 C55 INCOCI-CUJÓ

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1716059](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1683250](#)

Ensayos de rutas 31 en adelante - Informes LATU

Recopilación de los Informes de Ensayo que realiza el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de las rutas nacionales, a pedido de la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP.

Los resultados de los ensayos refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Contiene ensayos de Ruta 31, Ruta 45, Ruta 50, Ruta 96 y Ruta 108.

Ruta 108 y 12 Ing. Alessandri

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1707899](#)

Ruta 31 - OSUSA

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1712041](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1708282](#)

Ruta 45 C76 IMPACTO

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693693](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693696](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695832](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695839](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1720903](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1726158](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1735536](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1735570](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736260](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1738539](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1738602](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690180](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690183](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1690186](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693698](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693700](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693705](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695842](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695844](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695846](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1701942](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1701945](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1705706](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1705707](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1707766](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1707770](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1719442](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1719454](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1720908](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1726155](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1726164](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1735567](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1735575](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1736262](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1738547](#)

Ruta 50 C60

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693722](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693777](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1660865](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1675054](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679273](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679274](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679276](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1679278](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693733](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693736](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1693740](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695766](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1695768](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1697586](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1701933](#)

Ruta 96 CUJÓ

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1745921](#)

[Resultados del Informe de Ensayo Nro.1745925](#)