



URSEC
Unidad
Reguladora
de Servicios de
Comunicaciones

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Exp. 2008/1/1545

Montevideo, 23 de octubre de 2008

RESOLUCIÓN 517 ACTA 035

VISTO: las presentes actuaciones, que tratan de los actos inspectivos realizados en las instalaciones radioeléctricas del Sr. Fernando Fusatti, en la ciudad de San José del departamento homónimo.

RESULTANDO: I) Que, de acuerdo a la inspección practicada con fecha 15 de julio de 2008 en la referida ciudad, se constató la instalación y operación no autorizada, de un “teléfono inalámbrico” con antena exterior, cuya estación base ubicada en la calle Espínola N° 740, domicilio del Sr. Fusatti, operaba en el frecuencia 331.780 MHz.

II) Que los equipos utilizados para las referidas emisiones no se encontraban homologados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

III) Que la frecuencia que se estaba operando en forma no autorizada, se ubica en el segmento 328.6 – 335.4 MHz. atribuido mundialmente al servicio de radionavegación aeronáutica, limitado a los sistemas de aterrizaje con instrumentos.

CONSIDERANDO: I) Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 35 del Decreto N° 115/003 de 25 de marzo de 2003, constituye una infracción muy grave la utilización de frecuencias sin la autorización correspondiente, en tanto que constituye infracción grave la instalación de equipos de radiocomunicaciones que no cuente con la homologación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

II) Que el artículo 89 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001, establece que la comisión de infracciones dará lugar a la aplicación –entre otras– de la sanción de decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción.

III) Que de acuerdo a lo dispuesto por el literal t., del artículo 86 de la Ley N° 17.296, en la redacción dada por el artículo 112 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, está dentro de la competencia de la URSEC, aplicar la sanción de decomiso antes referida.

IV) Que se han otorgado al administrado todas las garantías del debido procedimiento administrativo.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo dispuesto por los artículos 70 y siguiente de la Ley 17.296 de 21 de febrero de 2001, el Decreto 115/003 de 25 de marzo de 2003 y a lo informado por los servicios técnicos y jurídicos de la URSEC;

**LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:**

- 1.-** Decomísase al Sr. Fernando Fusatti, titular de la Cédula de Identidad N° 3.852.682-0, un equipo base marca “Senao”, modelo SN-258, Serie 77B05386 y un teléfono periférico sin número de serie, por haberse instalado y operado los mismos sin autorización y por tratarse de equipos no homologados por la URSEC.
- 2.-** Pase por su orden a Secretaría General, Notificaciones, Frecuencias Radioeléctricas y al Grupo de Coordinación, Supervisión y Logística para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese