



República Oriental del Uruguay

Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo



Mecanismo Nacional de Prevención

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN

EL CENTRO COLIBRÍ

Informe N° 051/MNP-RP/2016

Montevideo, 7 de enero de 2016



Foto 1: Rajaduras en piso de corredores.



Foto 2: Rajaduras en paredes.



Foto 3: Revoques caídos.



Foto 4: Rajaduras en piso de salones.



Foto 5: Policarbonatos despegados.



Foto 6: Policarbonatos despegados.



Foto 7: Revoques desprendidos en celdas.



Foto 8: Detalle de revoques desprendidos en celdas con estructura de hierro visible.



Foto 9: Interior de una celda vacía.



Foto 10: Interior de otra celda vacía.



Foto 11: Instalación eléctrica precaria dentro de las celdas.



Foto 12: Instalación eléctrica precaria dentro de las celdas.



Foto 13: Salón multiuso.



Foto 14: Entrada de luz en celdario.



Foto 15: Interior de duchas individuales.



Foto 16: Interior de duchas individuales.



Foto 17: Agua saliendo de las duchas por problemas de caída.



Foto 18: Agua saliendo de las duchas por problemas de caída.




Foto 19: Agua saliendo de las duchas por problemas de caída.



Foto 20: Celda de ingreso individual.



Foto 21: Área de educadores y coordinación instalada en un corredor.



Foto 22: Patio interior de uno de los módulos.



Foto 23: Patio interior de uno de los módulos.



Foto 24: Huerta.



Foto 25: Huerta.



Foto 26: Corredor de acceso al área educativa no habilitada.



Foto 27: Aula del área educativa no habilitada.



Foto 28: Instalaciones sanitarias del área educativa no habilitada.



Foto 29: Gimnasio.



Foto 30: Gimnasio.



Foto 31: Gimnasio.



Foto 32: Detalle de murales pintados en el gimnasio.



Foto 33: Detalle de murales pintados en el gimnasio.



Foto 34: Agujero abierto en pared del gimnasio para permitir la evacuación de agua.



Foto 35: Salón de visitas.



Foto 36: Detalle de murales del salón de visitas.



Foto 37: Acceso al salón de visitas.



Foto 38: Cocina.



Foto 39: Cocina.



Foto 35: Economato.