

Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo



Mecanismo Nacional de Prevención

**Informe sobre la situación de los adolescentes privados de
libertad en el Centro Granja el 15 de setiembre de 2014**

Anexo fotográfico al Informe N° 031 /MNP/2014

Montevideo, 10 de noviembre de 2014



República Oriental del Uruguay



Foto 1: sala de dirección



Foto 2: economato



Foto 3: economato



Foto 4: baño funcionarios



Foto 5: cocina



Foto 6: cocina



Foto 7: comedor



Foto 8: sala multiusos/sala visita



Foto 9: sala multiusos/ entrada celdario



Foto 10: sala funcionarios en celdario



Foto 11: baño funcionarios celdario



Foto 12: archivador celdario



Foto 13: espacio útiles de limpieza celdario



Foto 14: baño celdario



Foto 15: baño celdario



Foto 16: ducha celdario



Foto 17: celdario de resolución de conflictos



Foto 18: celda de resolución de conflictos



Foto 19: celda de resolución de conflictos



Foto 20: ventana celda de resolución de conflictos



Foto 21: entrada al celdario



Foto 22: celda



Foto 23: celda



Foto 24: útiles de higiene en celda



Foto 25: baño celda



Foto 26: grieta en celdario



Foto 27: escaleras a planta alta




Foto 28: salón de clase



Foto 29: entrada al centro



Foto 30: baño para visitas



Foto 31: celdario desde fuera



Foto 32: fondo del centro



Foto 33: grieta en sala educadores