

Montevideo, 28 de Octubre de 2022 Ref. N° 12/001/1/4328/2022.- Mediante acceso a la información pública se solicita: "Información de los mamógrafos en funcionamiento en Uruguay detallando:

- 1) Nombre del centro, localidad y departamento donde está instalado
- 2) Marca, modelo año de fabricación, país de origen y fecha de vencimiento de la garantía
- 3) Número de registro y habilitación expedida por el Ministerio de Salud Pública
- 4) Fecha de última inspección o fiscalización
- 5) Empresa que realiza su mantenimiento" Consultada la Dirección General de la Salud, se informa: Respecto de las Preguntas N°1 y N°2

Consultada la Dirección General de la Salud, se informa:

Respecto de las Preguntas N°1 y N°2:

#	Departamento	Localidad	Institución	Marca	Modelo	N° registro MSP (no implica que el registro se encuentre vigente)	Estado	Gestión trámite de sustitución >2015
1	ARTIGAS	ARTIGAS	GREMEDA IAMPP	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	FUNC	SI
2	ARTIGAS	BELLA UNION	ASSE - HOSPITAL DE BELLA UNION	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
3	CANELONES	SOLIMAR	SERVICIO MEDICO INTEGRAL	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
4	CANELONES	CANELONES	COMECA IAMPP	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	FUNC	NO
5	CANELONES	LAS PIEDRAS	CRAMI IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	FUNC	NO
6	CANELONES	LAS PIEDRAS	CRAMI IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
7	CANELONES	PANDO	COMENA IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
8	CANELONES	CANELONES	ASSE - HOSPITAL DE CANELONES	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
9	CANELONES	PANDO	ASSE - HOSPITAL DE PANDO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	NO FUNC	NO
10	CANELONES	SOLIMAR	ASSE - RAP METROPOLITANA C.S. CIUDAD DE LA COSTA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	FUNC	SI
11	CERRO LARGO	MELO	ASSE - HOSPITAL DE MELO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	FUNC	NO
12	COLONIA	RIJAN LACAZE	CCOLU - SANATORIO DR. LUIS PEDRO LENGUAS	ELSCINT	MAAM CH225	S/D	FUNC	NO
13	COLONIA	ROSARIO	CAMEC IAMPP	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	FUNC	NO
14	COLONIA	CARMELO	CAMEC IAMPP	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	NO
15	COLONIA	COLONIA DEL SACRAMENTO	ASSE - HOSPITAL DE COLONIA	SIEMENS	MAMMOMAT 1000/3000 NOVA	41638	FUNC	NO
16	COLONIA	COLONIA DEL SACRAMENTO	CAMEC IAMPP (ORAMECO)	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
17	DURAZNO	DURAZNO	ASSE - HOSPITAL DE DURAZNO	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
18	FLORES	TRINIDAD	ASSE - HOSPITAL DE FLORES	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
19	FLORES	TRINIDAD	COMEFU IAMPP	SIEMENS	MAMMOMAT SELECT	75678	FUNC	NO
20	FLORIDA	FLORIDA	COMEF IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH DMR	30485	FUNC	SI
21	FLORIDA	FLORIDA	ASSE - HOSPITAL DE FLORIDA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
22	LAVALLEJA	MINAS	CAMDEL IAMPP	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	NO FUNC	SI
23	LAVALLEJA	MINAS	ASSE - HOSPITAL DE MINAS	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
24	MALDONADO	PUNTA DEL ESTE	ASISTENCIAL MEDICA DE MALDONADO	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	NO
25	MALDONADO	PUNTA DEL ESTE	ASISTENCIAL MEDICA DE MALDONADO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH DMR	30485	NO FUNC	SI
26	MALDONADO	MALDONADO	ASSE - HOSPITAL DE MALDONADO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	NO FUNC	NO
27	MALDONADO	PLAN DE AZUCAR	ASSE - RAP MALDONADO PLAN DE AZUCAR	PHILIPS	GRAPH MAMMO AF	42638	FUNC	NO
28	MALDONADO	MALDONADO	CLINICA SAN FERNANDO	PHILIPS	MAMMODIAGNOST U-M	S/D	FUNC	NO
29	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - I.N.C.A.	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
30	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CLINICA DE IMAGENES DRES. PARADA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 700T	30483	NO FUNC	SI
31	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CLINICA DE IMAGENES DRES. PARADA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH ESSENTIAL	42472	FUNC	NO
32	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	HOSPITAL POLICIAL	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	NO
33	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	MUTUALISTA HOSPITAL EVANGELICO	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	FUNC	NO
34	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	HOSPITAL BRITANICO	SIEMENS	MAMMOMAT 1000/3000 NOVA	41638	FUNC	SI
35	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	COMESA IAMPP	PHILIPS	GRAPH MAMMO AF	42638	FUNC	NO
36	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CASA DE GALICIA	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	FUNC	NO
37	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CASA DE GALICIA	GENERAL ELECTRIC	S/D	S/D	FUNC	NO
38	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	SERVICIO MEDICO INTEGRAL	PHILIPS	MAMMODIAGNOST U-M	S/D	FUNC	NO
39	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	SERVICIO MEDICO INTEGRAL	PHILIPS	MAMMODIAGNOST U-M	S/D	FUNC	NO
40	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASOCIACION ESPAÑOLA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH DMR	30485	NO FUNC	SI
41	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASOCIACION ESPAÑOLA	SIEMENS	MAMMOMAT INSPIRATION	75675	FUNC	NO
42	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CASMI IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH DMR	30485	FUNC	SI
43	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CASMI IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH DMR	30485	FUNC	SI
44	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	MEDICA URUGUAYA	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	SI
45	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	MEDICA URUGUAYA	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	FUNC	NO
46	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	PLANMED	SOPIE CLASSIC S	47683	FUNC	NO
47	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH DMR	30485	NO FUNC	NO
48	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	SENOLOGIA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
49	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	DR. SONIA CAPUJI S.R.L. (CLINICA BENQUET)	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	FUNC	SI
50	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CLINICA LEBORGNE	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	NO
51	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CLINICA LEBORGNE	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	NO
52	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CLINICA LEBORGNE	FUJIFILM	AMULET INNOVALITY	60456	FUNC	NO
53	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	CLINICA LEBORGNE	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
54	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSSELL	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
55	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSSELL	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
56	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - HOSPITAL PASTEUR	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	NO FUNC	NO
57	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - HOSPITAL MACIEL	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	NO FUNC	NO
58	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - RAP METROPOLITANA C.S. CERRO	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
59	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - CENTRO HOSPITALARIO DEL NORTE "G. SAINT BOIS"	ELSCINT	MAAM CH225	S/D	NO FUNC	NO
60	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	HOSPITAL DE CLINICAS	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	NO FUNC	SI
61	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASOCIACION ESPAÑOLA	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH ESSENTIAL	42472	FUNC	NO
62	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	ASSE - I.N.C.A.	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	35319	NO FUNC	NO
63	PAYSANDU	PAYSANDU	COMESA IAMPP	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 800T	30484	FUNC	SI
64	RIO NEGRO	TRINIDAD	ASSE - HOSPITAL DE YOUNG	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 800T	30484	FUNC	NO
65	RIO NEGRO	FRAY BENTOS	ASSE - HOSPITAL DE FRAY BENTOS	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	NO FUNC	NO
66	RIO NEGRO	FRAY BENTOS	ASSE - HOSPITAL DE FRAY BENTOS	BEMENS	PINKVIEW AT	52958	FUNC	NO
67	RIVERA	RIVERA	CASMER	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 800T	30484	FUNC	SI
68	RIVERA	RIVERA	COMERI IAMPP	BEMENS	PINKVIEW AT	53447	FUNC	NO
69	RIVERA	RIVERA	ASSE - RAP RIVERA C.S. ROYOL	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
70	ROCHA	ROCHA	COMERO IAMPP	BEMENS	PINKVIEW AT	53447	FUNC	NO
71	ROCHA	ROCHA	ASSE - HOSPITAL DE ROCHA	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
72	SALTO	SALTO	CONSULTORIO RADIOLOGICO DR.JORGE TAMBUCHO-DR. M	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 800T	30484	FUNC	NO
73	SALTO	SALTO	ASSE - HOSPITAL DE SALTO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	NO
74	SALTO	SALTO	SMOS IAMPP - CLINICA DR. GERMAN AMORIN	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
75	SAN JOSE	SAN JOSE DE MAYO	ASOCIACION MEDICA DE SAN JOSE IAMPP	GENERAL ELECTRIC	ALPHA RT	34283	FUNC	NO
76	SAN JOSE	SAN JOSE DE MAYO	ASSE - HOSPITAL DE SAN JOSE	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
77	SORIANO	MERCEDES	CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE SORIANO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	FUNC	SI
78	SORIANO	DOLORES	ASSE - HOSPITAL DE DOLORES	PHILIPS	MAMMODIAGNOST U-C	S/D	NO FUNC	NO
79	SORIANO	MERCEDES	ASSE - HOSPITAL DE MERCEDES	VILLA SYSTEMI	MELODY II	63755	FUNC	NO
80	TACUAREMBO	TACUAREMBO	COMTA IAMPP	BEMENS	PINKVIEW AT	52958	NO FUNC	NO
81	TACUAREMBO	TACUAREMBO	ASSE - HOSPITAL DE TACUAREMBO	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 600T	10660	FUNC	SI
82	TREINTA Y TRES	TREINTA Y TRES	ASSE - HOSPITAL DE TREINTA Y TRES	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPH 500T	12679	FUNC	NO

Consulta N°3: “La información presentada corresponde a relevamientos realizados por el Departamento de Evaluación de Tecnología, solicitando información a los prestadores, con el objetivo de tener elementos para la evaluación de las solicitudes de incorporación de medioalto porte. La información brindada es voluntaria y se mantiene la confidencialidad necesaria que requiere la obtención de información fiable y completa. El último censo realizado de mamógrafos corresponde a 2015, cuya información se fue actualizando con las solicitudes de incorporación. Actualmente se está realizando otro censo para conocer las incorporaciones que efectivamente se han podido concretar, el cual todavía se encuentra en curso. La última columna corresponde a solicitudes de sustitución que al momento no sabemos si se han concretado. El registro de los equipos refiere a modelos y fabricantes y no equipos específicos. La columna estado refiere al estado al momento del relevamiento; los que se catalogan como en NO FUNCIONAMIENTO la causa se vincula en su gran mayoría a que se encontraban en reparación o acondicionamiento de las instalaciones, pero también hay algunos que ya se encontraban de baja. Se adjunta el listado”.

Consulta N°4: “El Departamento no tiene la función de monitorear/fiscalizar de manera regular el funcionamiento de estos equipos, el Departamento habilita las empresas proveedoras. Las inspecciones regulares por aspectos seguridad radiológica pueden consultarse al MIEM”

Consulta N°5: La Dirección General de Fiscalización informa:

“En cumplimiento de lo solicitado, se informa que al momento de realizar inspecciones en el marco de las habilitaciones de los servicios de salud que utilizan estos equipos, se controla que los mismos estén autorizados por el MIEM y que dicha autorización se encuentre vigente. Asimismo, se controla que se hayan realizado los mantenimientos preventivos y correctivos según corresponda y que los mismos se encuentren documentados a través de registros. Tal como surge del informe de fs.17, los aspectos vinculados a seguridad radiológica son relevados por el MIEM.

La fecha de la última inspección de un servicio de imagenología con mamógrafo es 21 de setiembre de 2022.”

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

VISTO: la solicitud de información pública efectuada, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008;

RESULTANDO: que la peticionante solicita información vinculada con los mamógrafos en funcionamiento en Uruguay, detallando: i) nombre del Centro, localidad y Departamento donde está instalado; ii) marca, modelo año de fabricación, país de origen y fecha de vencimiento de la garantía; iii) número de registro y habilitación expedida por el Ministerio de Salud Pública; y iv) fecha de última inspección o fiscalización y empresa que realiza su mantenimiento;

CONSIDERANDO: I) que en mérito a lo informado por la Asesoría Letrada de la Dirección General de Secretaría, corresponde acceder a lo peticionado en forma parcial, al amparo de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008;

II) que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 de la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto;

ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por Resolución Ministerial N° 38/991 de 22 de enero de 1991;

EL DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA

en ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE:

- 1º) Autorízase el acceso a la información en forma parcial, en referencia a la solicitud efectuada , al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

- 2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página web institucional. Cumplido, archívese.

Ref. N° 001-1-4328-2022

VC