



INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE

Obra: Nuevo acceso a Planta de UPM - Durazno
Intercambiador Ruta 5

Empresa constructora: INCOCI S.A.

Fecha auditoría: 28/06/2022

Fecha informe: 30/07/2022

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE DE OBRA



Intercambiador R5
Acceso UPM

Fecha Auditoría:
28/06/22

Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno Intercambiador Ruta 5

Empresa Constructora: **CUJÓ S.A.**

Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. **Pedro Echeverrygaray**

Fecha Informe: 30-07-2022

Índice

1	Alcance.....	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental.....	5
3	Contrapartes y Observadores	6
4	La Obra.....	6
4.1	Descripción general de la obra.....	6
4.2	Estado de avance de la obra.....	7
5	Tareas realizadas	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores.....	8
6.1	Seguimiento de hallazgos AA (17/11/21) – DICA & Asociados	8
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	8
7	No Conformidades	8
8	Observaciones.....	9
9	Fortalezas.....	9
10	Oportunidades de Mejora	9
11	Confidencialidad del contenido.....	9
12	Lista de Distribución	9
13	Registro Fotográfico	10
13.1	Recorrido por el Obrador de INCOCI en etapa de desinstalación.....	10
13.2	Recorrido por el entorno del contrato	10

Índice de Figuras

Figura 4-1	Ubicación General de la obra	7
Figura 5-1	Lugares de interés.....	8



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

**INFORME DE AUDITORÍA
AMBIENTAL
DE CIERRE DE OBRA**



**Intercambiador R5
Acceso UPM**

**Fecha Auditoría:
28/06/22**

**Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno
Intercambiador Ruta 5**

Empresa Constructora: CUJÓ S.A.

Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. Pedro Echeverrygaray

Fecha Informe: 30-07-2022

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Vistas Obrador	10
Foto 13.2-1 Vistas del entorno de la obra terminada.	10



**Nuevo acceso a Planta de UPM – Durazno
Intercambiador Ruta 5**

Empresa Constructora: **CUJÓ S.A.**

Dirección de Obra (INCOCI S.A) Ing. **Pedro Echeverrygaray**

Fecha Informe: **30-07-2022**

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
 - Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
 - Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.
- c. El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
 - d. El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

2 Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra.

Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual Ambiental para obras viales de la DNV (mayo, 1998)
- ii. AAP – Autorización Ambiental Previa (15/05/19)
- iii. PGA – Plan de Gestión Ambiental (Abril / 2021)
- iv. ITGA – Informe Trimestral de Gestión Ambiental (marzo – mayo 2022)