






Proyecto Ferroviario Montevideo. – Paso de los Toros Puente Vehicular La Cruz

<u>Obra</u>: FFCC-B106: Construcción de un puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100

<u>Empresa constructora</u>: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL.

Fecha auditoría: 09/02/2022 **Fecha informe**: 08/03/2022

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	







FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

Índice	
1	Alcance5
2	Criterios de Auditoría Ambiental5
3	Contrapartes y Observadores6
4	La Obra6
4.1	Descripción general de la obra6
4.2	Estado de avance de la obra7
5	Tareas realizadas8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores8
6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados
6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU8
7	No Conformidades9
8	Observaciones9
9	Fortalezas9
10	Oportunidades de Mejora9
11	Confidencialidad del contenido9
12	Lista de Distribución9
13	Anexo I - Registro Fotográfico
13.	No Conformidad 1
13.	2 Vistas del Obrador del Subcontrato Berkes
13.	3 Vistas del Puente en obra11
Índice	e de Figuras
Fig	ura 4-1 Ubicación de la obra7
Fig	ura 5-1 Lugares de interés





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora:	CONCODCIO	CONCEDUCTOR	FEDDOCADDII	CENTRAL
Empresa Constructora:	CONSORCIO	CONSTRUCTOR	FERRUGARRIL	CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Acopios sobre vegetación existente en el predio.	10
Foto 13.2-1 Vistas Obrador Berkes	10
Foto 13.3-1 Vistas del Puente en obra	11





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.
- c. El DDO acordará con la empresa constructora un "Plan de Acción" para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
- d. El "Plan de Acción" ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del "Informe de Auditoría Ambiental".

2 Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

- i. Manual de Gestión Ambiental de la DNV (mayo 1998).
- ii. PGA Plan de Gestión Ambiental y Social General de Construcción (Edición 02, 22/11/2019).
- iii. ITGA Informe Trimestral de Gestión Ambiental (julio setiembre 2021)





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental integrantes de la DNV-MTOP y del Consorcio Constructor Ferrocarril Central.

- a. Por la DNV-MTOP:
 - Dirección de Obra: Ing. Aldo Borrelli.
- b. Por parte de la Corporación Ferroviaria del Uruguay MTOP:
 - Asesor: Ing. Eduardo Porto.
- c. Por parte de la empresa subcontratada Berkes:
 - · Capataz: Luis Díaz.
 - Prevencionista: Téc. Prev. Mauricio Alves.

4 La Obra

4.1 Descripción general de la obra

La obra consiste en la construcción de un puente sobre la vía férrea en el camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de la Ruta 5.

Puente vial de 50 m de longitud y 12 m de ancho de 3 vanos, vigas de 24 m en el vano 2 potenzadas y vigas prefabricadas de 12,5m en el vano 1 y 3.

Estructura con fundación directa, zapatas con dados de hormigón.

El camino conecta a varios establecimientos del entorno con Ruta 5.





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022



Figura 4-1 Ubicación de la obra.

4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: junio 2021
- b. Fecha de finalización: marzo 2022
- c. Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: 40 %
- d. Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: tareas de preparación para el montaje.





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Recorrido por el obrador de Berkes (Lat. 33°53'9.48"S, Long. 56°15'57.98"O)
- ii. Recorrido por entorno de obra del Puente (Lat. 33°53'8.99"S, Long. 56°15'56.63"O)



Figura 5-1 Lugares de interés.

6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

6.1 Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados

Primera Auditoría a este tramo del contrato.

6.2 Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

7 No Conformidades

I	Ref. Descripción		Requisito	
	1	Obrador Berkes Se encuentran acopios encimados a la vegetación existente.	9.4 Manual Ambiental de Vialidad, 1998.	

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	No se encuentran en la documentación ambiental presentada los aspectos ambientales específicos para esta obra, el PGA del Consorcio Constructor del Ferrocarril Central hace referencia a "Adendas" pero las contrapartes no disponen de la adenda correspondiente a esta obra y tampoco se dispone de la misma en el DEGAC – Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV-MTOP.	Ítems. 1.1 y 1.3 del PGA del Consorcio Constructor del Ferrocarril Central (Ed.2)

9 Fortalezas

En esta oportunidad no se detectan fortalezas.

10 Oportunidades de Mejora

Asegurar la implementación de los programas establecidos en el PGA para el seguimiento y control de la gestión ambiental.

11 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

12 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

13 Anexo I - Registro Fotográfico

13.1 No Conformidad 1



Foto 13.1-1 Acopios sobre vegetación existente en el predio.

13.2 Vistas del Obrador del Subcontrato Berkes









Foto 13.2-1 Vistas Obrador Berkes





FFCC - B106

Fecha Auditoría: 09/02/2022

Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros Puente sobre la vía férrea en camino rural a la altura de la progresiva 121km100 de Ruta 5

Empresa Constructora: CONSORCIO CONSTRUCTOR FERROCARRIL CENTRAL

Director de Obra - DNV: Ing. Aldo Borrelli Fecha Informe: 08-03-2022

13.3 Vistas del Puente en obra





Foto 13.3-1 Vistas del Puente en obra